

6 Estanquidad e insonorización


64 ESTANQUIDAD DE CAJA

Estanquidad e insonorización

Indice


Páginas

64	ESTANQUIDAD DE LOS CRISTALES	
	Junta de montante del parabrisas	64-1




EXTRACCION - REPOSICION

Tras haber extraído los cerrojos delanteros y los guarnecidos, extraer la junta.



Humedecer la junta (limpiador de cristales, agua jabonosa).

Meter la junta dentro de la garganta del perfil de sujeción.



Deslizar la junta para que el extremo (A) esté posicionado con el ángulo del marco del parabrisas.

Cerrar y bloquear la capota.

Verificar el alineamiento lateral con la junta de la capota.

Hay que obtener un juego de **1 mm** entre las juntas (juego longitudinal).