

# EGB

Teléfono:

Fax:

---

<b>Nombre:</b>	suso	<b>Fabricante:</b>	Volkswagen
<b>Dirección:</b>		<b>Modelo:</b>	
		<b>Año:</b>	
<b>Tel - privado:</b>		<b>Matrícula:</b>	
<b>Tel - oficina:</b>		<b>Kilometraje:</b>	
<b>Tel - móvil:</b>		<b>Número de trabajo:</b>	
		<b>Fecha:</b>	

---

El indicador de intervalos de revisión en los vehículos con revisiones de larga duración (Longlife) debe reajustarse utilizando un equipo de diagnóstico adecuado.

Los vehículos que tengan revisiones a intervalos fijos se pueden reajustar de la forma siguiente:

Pulse y mantenga pulsado el botón [A] **84764**.


Dé el contacto.

La palabra "SERVICE" aparecerá en la pantalla del registro de recorrido.

Suelte el botón [A].

Gire el botón [B] a la derecha para reajustar la pantalla.

Quite el contacto.



**Fabricante:** Volkswagen

**Modelo:** Golf (98-06) 2,0

(c) Autodata Limited 2007

**Código de motor:** BEH

**Potencia:** 85 (115) 5250

31/05/2009

**Reglado para:** Catalizador regulado

**Año:** 2003-06

V6 430-

**/Autodata**